Precio:	Consultar
Año:	Desconocido
Marca:	
Estado:	sin usar
Transmisión:	Engranajes
Ancho de labor:	1.30 m